



3RG - 36500 - Kit reparacion colector admision

Kit reparacion colector admision

Referencias O.E.M: 2721402401;A2721402101;2721402201;

Aplicación: MERCEDES-BENZ: CLASE C (W203) , CLASE C (W204) , CLASE C Coupé (CL203) , CLASE C T-Model (S203) , CLASE C T-Model (S204) , CLASE CLC (CL203) , CLASE E (W211) , CLASE E (W212) , CLASE E Descapotable (A207) , CLASE E T-Model (S211) , CLASE E T-Model (S212) , CLASE GLK (X204) , CLASE M (W164) , CLASE R (W251, V251) , CLASE S (W221) , CLK (C209) , CLK Descapotable (A209) , CLS (C219) , SL (R230) , SLK (R171) , SPRINTER 3-t Autobús (B906) , SPRINTER 3-t Caja/Chasis (B906) , SPRINTER 3-t Furgón (B906) , SPRINTER 3,5-t Autobús (B906) , SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (B906) , SPRINTER 3,5-t Furgón (B906) , SPRINTER 4,6-t Caja/Chasis (B906) , SPRINTER 4,6-t Furgón (B906) , SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) , SPRINTER 5-t Furgón (B906) , VIANO (W639) , VITO / MIXTO Furgón (W639) , VITO Autobús (W639)