



3RG - 80582 - Kit reparacion juntas intercambiador

Kit reparacion juntas intercambiador

Referencias O.E.M: A6511800665;68091825AB;68091825AA;

Aplicación: DODGE: CALIBER ; INFINITI: Q30 , Q50 , Q70 (Y51) , QX30 ; JEEP: COMPASS (MK49) , PATRIOT (MK74) ; MERCEDES-BENZ: CLA Coupé (C117) , CLA Shooting Brake (X117) , CLASE A (W176) , CLASE B Sports Tourer (W246, W242) , CLASE C (W204) , CLASE C (W205) , CLASE C Coupé (C204) , CLASE C Coupé (C205) , CLASE C Descapotable (A205) , CLASE C T-Model (S204) , CLASE C T-Model (S205) , CLASE E (W212) , CLASE E Coupé (C207) , CLASE E Descapotable (A207) , CLASE E T-Model (S212) , CLASE GLA (X156) , CLASE GLK (X204) , CLASE M (W166) , CLASE S (W221) , CLASE S (W222, V222, X222) , CLASE V (W447) , CLS (C218) , CLS Shooting Brake (X218) , GLC (X253) , GLC Coupe (C253) , GLE (W166) , MARCO POLO Camper (W447) , SLC (R172) , SLK (R172) , SPRINTER 3-t Autobús (B906) , SPRINTER 3-t Caja/Chasis (B906) , SPRINTER 3-t Caja/Chasis (B910, B907) , SPRINTER 3-t Furgón (B906) , SPRINTER 3-t Furgón (B910) , SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) , SPRINTER 3,5-t Autobús (B906) , SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (B906) , SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (B907, B910) , SPRINTER 3,5-t Furgón (B906) , SPRINTER 3,5-t Furgón (B907, B910) , SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) , SPRINTER 4-t Caja/Chasis (B907, B910) , SPRINTER 4-t Furgón (B907, B910) , SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) , SPRINTER 4,6-t Caja/Chasis (B906) , SPRINTER 4,6-t Furgón (B906) , SPRINTER 5-t Autobús (B906) , SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B906) , SPRINTER 5-t Caja/Chasis (B907) , SPRINTER 5-t Furgón (B906) , SPRINTER 5-t Furgón (B907) , VIANO (W639) , VITO / MIXTO Furgón (W639) , VITO Autobús (W639) , VITO Furgón (W447) , VITO Mixto (Double Cabin) (W447) , VITO Tourer (W447)