



3RG - 30607 - Kit reparación cables sensor arbol levas

Kit reparación cables sensor arbol levas

Referencias O.E.M: 7700103486, 8200038472;4413789, 4435050, 4506177, 09201843;63161272, 93161272, 93198452;MW30652288 , MW31251169;2376000Q0C, 2376000QAA , 2376000QAC;
 Aplicación: MITSUBISHI: CARISMA (DA_) , SPACE STAR Monospace (DG_A) ; NISSAN: INTERSTAR Autobús (X70) , INTERSTAR Caja/Chasis (X70) , INTERSTAR Furgón (X70) , PRIMASTAR Autobús (X83) , PRIMASTAR Furgón (X83) ; OPEL: MOVANO A Autobús (X70) , MOVANO A Caja/Chasis (X70) , MOVANO A Furgón (X70) , VIVARO A Autobús (X83) , VIVARO A Caja/Chasis (X83) , VIVARO A Furgón (X83) ; RENAULT: AVANTIME (DE0_) , ESPACE III (JE0_) , ESPACE IV (JK0/1_) , KANGOO (KC0/1_) , KANGOO Express (FC0/1_) , LAGUNA I (B56_ , 556_) , LAGUNA I Grandtour (K56_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , MASTER II Autobús (JD) , MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) , MASTER II Furgón (FD) , MEGANE I (BA0/1_) , MEGANE I Classic (LA0/1_) , MEGANE I Coach (DA0/1_) , MEGANE I Grandtour (KA0/1_) , MEGANE II (BM0/1_ , CM0/1_) , MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) , MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_) , MEGANE II Sedán (LM0/1_) , SCÉNIC I Monospace (JA0/1_ , FA0_) , SCÉNIC II (JM0/1_) , TRAFIC II Autobús (JL) , TRAFIC II Caja/Chasis (EL) , TRAFIC II Furgón (FL) , VEL SATIS (BJ0_) ; SUZUKI: GRAND VITARA II (JT, TE, TD) ; VOLVO: S40 I (644) , V40 Ranchera familiar (645)