



3RG - 30708 - Kit reparación cables bujía de precalentamiento

Kit reparación cables bujía de precalentamiento

Referencias O.E.M: 038971220D;

Aplicación: SEAT: LEON (1M1) , TOLEDO II (1M2) ; VW: BORA I (1J2) , BORA Variant (1J6) , GOLF IV (1J1) , GOLF IV Variant (1J5)