



3RG - 30709 - Kit reparación cables bujía de precalentamiento

Kit reparación cables bujía de precalentamiento

Referencias O.E.M: 6Q0971220B;

Aplicación: SEAT: CORDOBA (6L2) , IBIZA III (6L1) ; SKODA: FABIA I (6Y2) , FABIA I Combi (6Y5) , FABIA I Praktik (6Y5) , FABIA I Sedán (6Y3) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER Praktik (5J) ; VW: FOX Fastback (5Z1, 5Z3, 5Z4) , POLO (9N_, 9A_) , POLO IV Sedán (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)