



3RG - 30712 - Kit reparación cables bujía de precalentamiento

Kit reparación cables bujía de precalentamiento

Referencias O.E.M: 6Q0971220A;

Aplicación: SEAT: CORDOBA (6L2) , IBIZA III (6L1) ; SKODA: FABIA I (6Y2) , FABIA I Combi (6Y5) , FABIA I Praktik (6Y5) , FABIA I Sedán (6Y3) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , ROOMSTER (5J7) , SUPERB II (3T4) , SUPERB II Ranchera familiar (3T5) ; VW: POLO (9N_, 9A_) , POLO IV Sedán (9N4)