



3RG - 30713 - Kit reparación cables bujía precalentamiento

Kit reparación cables bujía precalentamiento

Referencias O.E.M: 045971782;

Aplicación: SEAT: AROSA (6H1) , CORDOBA (6L2) , IBIZA III (6L1) ; SKODA: FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) ; VW: FOX Fastback (5Z1, 5Z3, 5Z4) , LUPO I (6X1, 6E1) , POLO (6N2) , POLO (9N_, 9A_)