

Jbm - 52305 - Extractor / reparador de calentadores

Extractor / reparador de calentadores

Extractor de bujías de precalentamiento de 16 piezas.
Este set es útil para la extracción del calentador roto o atascado.
Universal e ideal para motores Mercedes-Benz CDI.
Extrae los calentadores rotos o dañados M8 y M10.
Incluye machos de rosca 1/4" M8 y M10 y broca escalonada de alta resistencia de doble tamaño M8 y M10.