



Jbm - SERIE432 - Comprobador de Batería 54040 + multímetro digital 50942 +

Comprobador de batería 54040 + multímetro digital 50942 + t

SERIE432:

50942 MULTÍMETRO DIGITAL

52162 TERMÓMETRO LÁSER -50° A 550°C

54040 COMPROBADOR DE BATERÍA CON IMPRESORA