



Ngk - 0396 - SUSTITUIDA POR 93409 (EXTINGUIDA)

Sonda lambda automovil

Sonda lambda automovil