



Jbm - 52450 - Termómetro láser -50°C a 1000°C

Termómetro láser -50°C a 1000°C

Termómetro de infrarojos

Lectura de -50°C ~1000°C / -58°F a 1.832°F

Tolerancia +/-1,5°C

FUNCIONES:

Indicación por puntero láser

Alarma de temperatura máxima o mínima

Lectura en °C / °F

Función de memoria de resultado

Indicador de batería baja