



3RG - 30604 - Kit reparación cables sensor posición cigüeñal

Kit reparación cables sensor posición cigüeñal

Referencias O.E.M: 8200652822;

Aplicación: RENAULT: CLIO II (BB_, CB_) , SPACE IV (JK0/1_) , LAGUNA II (BG0/1_) , LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) , MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) , MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) , MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1_) , SCÉNIC II (JM0/1_) , TRAFIC II Autobús (JL) , TRAFIC II Caja/Chasis (EL) , TRAFIC II Furgón (FL) , VEL SATIS (BJ0_)